



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary





812000500487899

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	松下電器産業株式会社 Panasonic Corporation 大阪府门真市大字门真 1006 号 Osaka Kadoma-Shi Oaxaca Kadoma 1006 021-38552348 pancheng@cn.panasonic.com https://industrial.panasonic.com		
生产单位 Manufacturer	松下電器産業株式会社 Panasonic Corporation 大阪府门真市大字门真 1006 号 Osaka Kadoma-Shi Oaxaca Kadoma 1006 021-38552348 pancheng@cn.panasonic.com https://industrial.panasonic.com		
测试单位 Test lab	松下電器産業株式会社 Panasonic Corporation 大阪府门真市大字门真 1006 号 Osaka Kadoma-Shi Oaxaca Kadoma 1006 021-38552348 pancheng@cn.panasonic.com https://industrial.panasonic.com		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂电池 Lithium metal battery	品牌 Brand	Panasonic
型号 Type	CR2032	原始测试型号 Original tested type	CR2032
标称电压(V) Nominal voltage	3	容量/能量 Capacity/energy	225mAh
描述 Description	不可充电锂金属电池芯 Primary Li-metal cell	锂含量(g) Li content	0.07
质量(kg) Mass	0.00284	外观 Appearance	银色钮扣状金属外壳 Silvery button metal shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	CP0008-12	测试报告日期 Date of test report	2020-06-29
测试标准 Test standard	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	/	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/



样品图片 Sample Picture



结论 Conclusion	测试样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.138.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1 38.3	
备注 Remark	/	
签名 Signature 职务 Title	 王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date 2020-12-09

-验证码:136573-

报告结束